


2020-05-05

Reinvestering cykel i inner- och ytterstad 2019. Slutredovisning bilaga 1

Roslagsvägen

Kartbild 1



Gammalt uttjänt räcke som genom sin konstruktion minskar bredden på cykelbanan och försvårar möte. Åtgärdades genom borttag av räcke, igensättning av gamla fundament och målning av ny linje.

Förebild



Efterbild**Liljeholmsavfarten****Kartbild 2**

Ojämn och sliten beläggning åtgärdas med ny beläggning samt omsättning av kantsten.

Förebild



Efterbild



Älvsjövägen

Kartbild 3



Ojämnheter och kraftig lutning av banan åtgärdades genom byte av bärlager och ny beläggning.

Förebild



Efterbild



Magelungsvägen 2

Kartbild 4



Sliten beläggning med stora ojämnheter och sprickor åtgärdades genom ny beläggning.

Förebild



Efterbild



Magelungsvägen 3

Kartbild 5



Stora ojämnheter och sprickor åtgärdas genom ny beläggning.

Förebild



Efterbild



Magelungsvägen 4


Kartbild 6



Stora ojämnheter och sprickor åtgärdades genom ny beläggning.

Förebild

Saknas

Efterbild**Glanshammarsgatan till Rågsvedsvägen****Kartbild 7**

Stora sättningar och ojämnheter samt sprickor i beläggningen åtgärdades genom punktviss schaktning och ny beläggning.

Förebild
Saknas

Efterbild



Huddingevägen

Kartbild 8



Stora ojämnheter, lutning och sprickor åtgärdas genom utjämning av lutning och ny beläggning.

Förebild
Saknas


Efterbild**Nynäsvägen****Kartbild 9**

Ojämn och sliten beläggning med många sprickor, hål och rotuppslag åtgärdas genom fräsning, utjämning och ny beläggning

Förebild**Efterbild**

Ringvägen

Kartbild 10



Vattensamling i cykelbanan vid övergångsstället.

Förebild



Efterbild

