

Angående trafiksäkerhetsfrågor i samband med byggande av E18 vid Rinkebystråket

I samband med byggnationen av nya E18 har hållplatser för SLs bussar flyttats till bland annat Rinkebysvängen. För att ta sig dit måste inte minst många barn gå ca 30 meter där det inte finns någon trottoar. För att ta sig dit idag måste man gå efter vägen vilket naturligtvis är en trafiksäkerhetsrisk. Även ett tydligt övergångsställe saknas för att säkert kunna gå över till busshållplatsen på Rinkebysvängen liksom ändamålsenlig skyltning.

Läget är naturligtvis extra allvarligt pga snö och halka som råder just nu.

Mot denna bakgrund undrar jag vilka åtgärder som kan vidtas för att öka trafiksäkerheten på platsen ?

2010-03-23
Jan Valeskog (s)

☒ TK	☐ EK
Dir: T2010-320-01013:2	
320	
10 -03 -24	
PTI	TS
Sign	