



Handläggare: Erika Dahlstrand
Telefon: 08- 508 28 705

Till
miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-05-21 p. 12

Tillsyn av oljecisternskontroll 2012

Redovisning av miljöförvaltningens rapport

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens rapport

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Pia Winbladh Högfors
Avdelningschef

Bakgrund

I miljöförvaltningens uppdrag ingår bland annat att granska rapporter från den återkommande kontrollen av cisterner i Stockholms kommun. Denna rapport avser endast den tillsyn som bedrivs för fastighetsägare till en- till tvåbostadshus (villor). Den lagändring som trädde i kraft under 2009 gör det möjligt för förvaltningen att förändra den gamla tillsynen av cisterner. Syftet med ändringen är enligt Naturvårdsverket att minska det administrativa arbetet samt kostnader för cisterninnehavare och tillsynsmyndigheter genom att låta cisternägare slippa skicka in sin kontrollrapport till kommunen.

I den gamla tillsynen av cistern skickar förvaltningen ut en påminnelse till fastighetsägarna i god tid innan sista kontrolldatum för cisternen har passerat. Fastighetsägarna uppmanas att kontrollera sin cistern och även att skicka in en kopia på kontrollrapporten till förvaltningen. Förvaltningen bedrev cisterntillsyn enligt denna tillsynsmetodik fram till och med juni 2009.

Innan förvaltningen beslutar att förändra arbetssättet för tillsyn av cisterner, vill förvaltningen först undersöka om det fungerar att helt överlåta kontrollen till cisternägarna. Cisternägarna har enligt lag det fulla ansvaret för att se till att kontrollen av deras cistern blir gjord i tid. Förvaltningen kan dock genom att skicka ut påminnelser



hjälpa cisternägarna att göra rätt. En oljecistern som inte är kontrollerad och godkänd riskerar genom läckage av olja att förorena mark och vatten.

Årets tillsynsmetodik

Miljöförvaltningen har inte bedrivit tillsyn på de cisterner som skulle ha kontrollerats år 2010, totalt 200 st, och därmed inte kontrollerat ifall cisternägarna har låtit kontrollera dessa cisterner i tid. Dessa fastighetsägare har därför inte fått en påminnelse om att utföra cisternkontroll. Samtliga fastighetsägare till dessa cisterner kontaktades i årets tillsyn och uppmanades att skicka in sin kontrollrapport för den cisternkontroll som de skulle ha utfört senast år 2010.

Resultat och slutsats

Miljöförvaltningen har erfarit att fastighetsägarna själva har svårt att komma ihåg när kontroll av deras cisterner ska ske. Intervallen mellan kontrollerna är relativt långa ;3, 6 och 12 år. och resultatet av 2012 års tillsyn, som visade att nästan hälften av fastighetsägarna inte kontrollerat sin cistern i tid, bekräftar vår farhåga om att inte helt kunna släppa denna tillsyn. Därför har vi bestämt att vi framöver skickar uppmaningar till de fastighetsägare vars cisterner ska kontrolleras. En påminnelse till fastighetsägarna i god tid innan sista kontrolldatum kommer troligtvis att öka sannolikheten för att de utför den återkommande kontrollen i tid. På så vis hjälper vi cisternägarna att göra rätt och minimerar risken för oljaläckage till miljön samt håller en hög servicenivå. Den lagändring som skulle leda till en administrativ förenkling, innebar i praktiken för 40 procent av de kontrollerade fastighetsägare en miljösktationsavgift på 2000 kr och dessutom timavgift för vår handläggning.

SLUT

Bilaga 1 Rapporten ” Tillsyn av oljecisternsktroll 2012”