

Handläggare

Carl Ronnow

08-508 28 901

carl.ronnow@stockholm.se

Stadsdelsnämnd Skärholmen

skarholmen@stockholm.se

Avslut av uppföljningsärende 2016–006796 gällande förskolan Båtholmen

Information

Uppföljningsärende gällande **Förskolan Båtholmen, Vårbergsvägen 64**, avslutas hos miljöförvaltningen.

Bakgrund

Vid miljöförvaltningens inspektion av förskolan Båtholmen, Vårbergsvägen 64, den 23 mars 2016 noterades buller från fasta installationer (ventilationen) i flera rum på avdelningen Lilla Duvan. Indikerande ljudnivåmätning utfördes i rum 203A där ljudnivån uppmättes till 36 dBA och 53 dBC. Indikerande mätningar kunde ej utföras i övriga rum på grund av pågående aktivitet, men det var tydligt att ljudnivån från ventilationen lät för högt i flera rum. Med anledning av detta bedömde förvaltningen att separat uppföljning krävdes vilket kommunicerades med Stadsdelsnämnd Skärholmen (verksamheten) i inspektionsrapport daterad den 30 mars 2016.

Den 14 april 2016 skickade förvaltningen ut en uppmaning till verksamheten om att de förskolor i Skärholmen som fått uppföljning skulle inkomma med en grovplanering för hur dessa ärende skulle hanteras senast den 31 maj 2016.

Den 31 maj 2016 inkom verksamheten med en redovisning av utförda åtgärder samt luftflödesprotokoll och servicerapport. Utförda åtgärder bestod av en total injustering av projekterade luftflöden och en kanalrensning. Ljudnivåmätningen efter vidtagna åtgärder uppvisade följande:

- Rum 203A: 34 dBA och 50 dBC
- Rum 204: 32 dBA och 48 dBC
- Rum 205: 35 dBA
- Rum 308: 31 dBA och 46 dBC
- Rum 218: 32 dBA och 54 dBC
- Rum 212: 31 dBA och 48 dBC

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset

Fleminggatan 4

Box 8136, 104 20 Stockholm

Telefon 08-508 28 800

miljoforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se/miljoforvaltningen

- Rum 217: 34 dBA och 50 dBC

Den 8 juni 2016 efterfrågade förvaltningen klarhet om huruvida ljudnivåmätningen som utförts efter vidtagna åtgärder var en trepunktsmätning eller inte.

Den 8 juni 2016 återkopplade fastighetsägaren med information om att en ny ljudnivåmätning var beställd för att säkerställa att en trepunktsmätning utförs.

Den 5 september 2016 inkom fastighetsägaren med redovisning av ny ljudnivåmätning. Ljudnivåerna uppmättes till följande:

- Rum 203A: 32 dBA och 48 dBC
- Rum 204: 31 dBA och 47 dBC
- Rum 205: 31 dBA och 48 dBC
- Rum 308: 30 dBA och 47 dBC
- Rum 218: 30 dBA och 47 dBC
- Rum 212: 30 dBA och 48 dBC
- Rum 217: 30 dBA och 47 dBC

Miljöförvaltningen bedömer att överskridandet av rådande riktvärde på 30 dBA ekvivalent ljudnivå är ringa och att rimliga åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med ljudnivån i berörda rum.

Mot ovanstående bakgrund anser miljöförvaltningen att ärendet kan avslutas och bedömer att verksamheten inom ramen för sitt egenkontrollansvar bör säkerställa att riktlinjerna i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus uppfylls och även kunna redovisa det. Enligt miljöbalken är det verksamhetens ansvar att se till att inga olägenheter uppstår. Ljudnivån från fasta installationer kan komma att kontrolleras vid nästkommande ordinarie tillsynstillfälle.

Information om egenkontroll enligt miljöbalken

Som verksamhetsutövare omfattas ni av krav på egenkontroll enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontrollen innebär ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten med skriftliga rutiner för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Mer information finns på Miljöförvaltningens

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

hemsida www.stockholm.se under rubriken Företagare/Regler & Ansvar/Miljöregler/Egenkontroll.

Debitering

Uppföljning av anmärkningar som upptäckts vid inspektion ingår inte i anmälningsavgiften eller den årliga tillsynsavgiften. Den handläggningen debiteras separat per påbörjad halvtimme enligt gällande taxa fastslagen av kommunfullmäktige, för närvarande 1080 kr per timme. Ett särskilt beslut angående tillsynsavgiften kommer att skickas till er i samband med att uppföljningsärendet avslutas, alternativt i slutet av året.

Med vänlig hälsning

Carl Rönnow
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia

Magdalena Göth, förskolechef,
magdalena.goth@stockholm.se

Gunilla Karlsson, bitr. förskolechef,
gunilla.m.karlsson@stockholm.se

Stefano Prestinoni, administrativ chef Skärholmen,
stefano.prestinoni@stockholm.se

SISAB, diarie@sisab.se

Jessica Lindberg, jessica.lindberg@sisab.se

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen