

Handläggare
Carl Rönnow
08-508 28 901
carl.ronnow@stockholm.se

Stadsdelsnämnd Skärholmen
skarholmen@stockholm.se

Avslut av uppföljningsärende 2016–006794 gällande förskolan Torpgläntan

Information

Uppföljningsärende gällande förskolan **Torpgläntan**,
Torpgläntan 8, avslutas hos miljöförvaltningen.

Bakgrund

Vid miljöförvaltningens inspektion av förskolan Torpgläntan, Torpgläntan 8, den 23 mars 2016 noterades via granskning av befintligt OVK- och luftflödesprotokoll att OVK-protokollet för hus A var ej godkänt, på grund av låga till- och frånluftsflöden. Vidare utfördes en koldioxidmätning i rum 6 på avdelningen Jord, hus B, där 10 barn vilade tillsammans med en pedagog. Koldioxidhalten uppmättes till 1270 ppm. Med anledning av detta bedömde miljöförvaltningen att separat uppföljning krävdes vilket kommunicerades med Stadsdelsnämnd Skärholmen (verksamheten) via inspektionsrapport daterad den 30 mars 2016.

Den 14 april 2016 skickade förvaltningen ut en uppmaning till att verksamheten om att de förskolor i Skärholmen som fått uppföljning skulle inkomma med en grovplanering för hur dessa ärenden skulle hanteras senast den 31 maj 2016.

Den 31 maj 2016 inkom verksamheten med en redovisning av utförda åtgärder och luftflödesprotokoll. Utförda åtgärder var bland annat byte av befintligt ventilationsaggregat samt injustering till projekterade luftflöden. Ny OVK-besiktning var även beställd för hus A.

Den 7 juni 2016 återkopplade verksamheten med nytt OVK-protokoll för hus A som var godkänd.

Den 20 juni 2016 efterfrågade förvaltningen kompletterande uppgifter från verksamheten och fastighetägaren om rum 6, avdelningen jord hus B, där höga koldioxidhalter hade uppmätts vid inspektion.

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Den 21 september 2016 återkopplade fastighetsägaren med planritningar och projekterade luftflöden. Fastighetägaren tydliggjorde även att rum 6, avdelning Jord, tillhörde hus B och inte hus A som initialt skrevs i inspektionsrapporten. Det projekterade luftflödet för rum 6 var 11/11 l/s, dvs. 11 l/s i både tilluft och frånluft, vilket med en yta om 4,5 m² räcker för knappt 2 personer.

Den 29 september 2016 återkopplade verksamheten med personbelastningskarta för barnen på avdelning Jord. 12 barn var inskrivna och i rum 6 vilade 5 barn plus pedagog i ca 1,5h med dörr öppen. Verksamheten informerade även om att de var medvetna om att färre barn borde vila i rum 6.

Miljöförvaltningen bedömer att det totala tilluftsflödet är tillräckligt för verksamhetens nuvarande personbelastning, både i hus A och i hus B. Verksamheten har samtidigt minskat antalet barn som vilar i rum 6, från 10 barn till 5 barn och är medvetna om att färre barn bör vila där. Miljöförvaltningen uppmanar verksamheten till att omdisponera barnen ytterligare, vädra kort och effektivt innan och efter vilan samt fortsätta att vila med öppen dörr.

Mot ovanstående bakgrund anser miljöförvaltningen att ärendet kan avslutas och bedömer att verksamheten inom ramen för sitt egenkontrollansvar bör säkerställa att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation efterlevs. Ventilationens kapacitet och personbelastning kan komma att kontrolleras vid nästkommande ordinarie tillsynstillfälle.

Information om egenkontroll enligt miljöbalken

Som verksamhetsutövare omfattas ni av krav på egenkontroll enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontrollen innebär ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten med skriftliga rutiner för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Mer information finns på Miljöförvaltningens hemsida www.stockholm.se under rubriken Företagare/Regler & Ansvar/Miljöregler/Egenkontroll.

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Debitering

Uppföljning av anmärkningar som upptäckts vid inspektion ingår inte i anmälningavgiften eller den årliga tillsynsavgiften. Den handläggningen debiteras separat per påbörjad halvtimme enligt gällande taxa fastslagen av kommunfullmäktige, för närvarande 1080 kr per timme. Ett särskilt beslut angående tillsynsavgiften kommer att skickas till er i samband med att uppföljningsärendet avslutas, alternativt i slutet av året.

Med vänlig hälsning

Carl Rönnow
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia

Magdalena Göth, förskolechef,
magdalena.goth@stockholm.se

Gunilla Karlsson, bitr.förskolechef,
gunilla.m.karlsson@stockholm.se

SISAB, diarie@sisab.se

Jessica Lindberg, jessica.lindberg@sisab.se

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen