

Tulegatan 13 Norrmalms Sdf.

Anmärkning	Placering	Notering
Entréskylt bör sitta i ögonhöjd och informera tydligt om vart Norrmalms Sdf befinner sig.	Vid ytterdörr på yttervägg	Skylten är infalsad och kan inte flyttas.
Svag belysning	I sluss vid entré	Beställt
Utrymningsplaner taktilt utförande saknas	Alla våningsplan	
Kontrastmarkering/bröstlinje saknas på väggar och stolpar	Alla våningsplan	
Käpphängare (låg och hög variant) på receptionsdisk saknas.	Reception	Beställt
Kontrastmarkering på dörrautomatik och handtag saknas. Nödutgångar är speciellt viktiga.	Alla våningsplan	Elisabeth Sandell arbetar med detta.
Belys viktig information. Samla ihop viktig information så att den ej är utspridd.	Alla våningsplan	
Sittkuddar till soffor och stolar. Lämpligt att ha hängande på vägg så de lätt kan lånas av besökare.	Alla våningsplan	
Ledstråksmarkering	Alla våningsplan	
Använd armaturer som ej ger skuggor eller bländas.	Alla våningsplan	
Kontrastmarkera dörrar och karmar	Alla våningsplan	
Tröskel handikapp wc avfasas för att underlätta vid användning av rullstol/rullator.	Alla våningsplan	Beställt nya trösklar samtliga wc.
Dator i entré. Bordet bör vara höj och sänkbart. Röst och tal funktion samt förstörningsprogram bör finnas.	Entré	

Kontrastmarkera nivåskillnader i korridorerna.	Alla våningsplan	Beställt
Belysning upplevs som svag vid hissdörrarna.	Alla våningsplan	Beställt
Hiss knapparna upplevs som otydliga. De bör vara 50mm breda och informationen på panelen bör vara enkel att förstå.	Alla våningsplan	
Namnskyltarna utanför kontorsrum är otydliga vid synnedsättning. Texten bör vara med versaler och ett tydligt teckensnitt. Botten bör vara i mörk kulört och ljus text.	Alla våningsplan	
Kant i korridor vid vägg är snubbelrisk. Bör byggas bort eller tydliggöras med t.ex. en hylla.	När man passerar Norra mottagningen. Korridor.	Beställt
Arbetsbelysning saknas	Tule konferensrum	Elisabeth Sandell arbetar med detta.
Upplysning om vilket våningsplan man befinner sig på.	Trapphuset	
Hög kant bör märkas upp tydligare	Plan tre. Trapphuset	Beställt
Översta och understa trappsteget bör kontrastmarkeras.	Trapphuset	Beställt
Ledstängerna bör fortsätta 30cm längre än sista trappsteget.	Trapphuset	
Skyltningen bör ses över och ersättas med tydligare nyans och taktil utformning. Komplettera med blindskrift.	Alla våningsplan	
Hur skall vi förhålla oss vid brand. Rutin och förhållningssätt måste vara väl känt av de som får besök av personer med funktionsnedsättning.	Besöksmottagare	
Ytterligare synpunkter från Norrmalms handikappråd:		