

Datum

2020-06-10

1 (2)

Dnr 2020/KS 0003 008

Vissvass byalag
Daniel Boethius

Svar på skrivelse till Vissvass byalag angående båtbottentvätten

Som följd av er skrivelse så bör noteras att kommunen självfallet har samma uppfattning om att inte tillåta påverkan på vattenmiljön i Vissvassområdet. Båtbottentvätten som funnits på plats och i drift sedan ett antal år gör ju i sig att påverkan från båtlivet och miljöskadliga bottenfärger gradvis kan minskas. Vidare så tvättas enbart båtar utan båtbottenfärg vilket minskar ansamlingen av ev. metaller eller motsvarande biocider i bottenslam och sediment i anslutning till anläggningen. Under 2019 utfördes även besiktning med undervattenskamera av botten i och i anslutning till botten tvätten då inga sedimentansamlingar kunde konstateras.

De oljeutsläpp som inträffat är av naturliga skäl inte acceptabla, men kan i dessa fall betraktas som tekniska fel som uppstått, dels pga materialskada samt, nu senast i samband med slangbyten. Den sistnämnda åtgärden skedde enbart för att löpande byta viss utrustning i förtid, främst för att hålla en hög säkerhet mot risk för vidare skador och eventuella utsläpp.

Som fortsatta försiktighetsåtgärder så kommer ytterligare avstängningsutrustning att installeras som säkrar utsläppsriskerna vid kommande underhållsåtgärder. Vidare kommer även oljelänsar att läggas ut kring tvättanläggningen vid och inför alla kommande arbeten.

Vår förhoppning är därför att dessa åtgärder och en ökad försiktighet i samband med eventuella underhållsåtgärder inte ska orsaka någon påverkan på den marina miljön i området.

Tyresö kommun

Kommunstyrelseförvaltningen • Marknadsgränd 2 • 135 81 TYRESÖ

Tel 08-5782 91 00 • Fax 08-798 95 94

kommun@tyreso.se • www.tyreso.se

tyresö kommun



Med vänlig hälsning

A handwritten signature in dark ink, reading "Anita Mattsson". The script is cursive and fluid, with the first name "Anita" and the last name "Mattsson" clearly distinguishable.

Anita Mattsson

Kommunstyrelsens ordförande