

| Anläggning                                                                                              | Antal veckor | Automattvätt/<br>Manuell tvätt | Personbilar<br>Tunga fordon | Antal tvättar<br>per år | typ av<br>rening/antal<br>tvättar/år                  | parameter (liter resp<br>mg/fordon)                                       | säsong 11/12<br>v. 1                        | säsong 11/12<br>v. 2                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ankmossen AB, Vattenkraftsvägen                                                                         | 1            | M                              | T                           | 2 200                   | oljeavskiljare                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 279<br>11<br>0,078<br>190<br>1500<br>75     |                                     |
| Din Bil, Sättra Murmästarvägen                                                                          | 1            | M                              | P                           | 2 000                   | oljeavskiljare                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 116<br>1,9<br>0,01<br>42<br>3000<br>16      |                                     |
| Din Bil, Akalla                                                                                         | 1            | M                              | P                           | 5 500                   | oljeavskiljare<br>Reningsanläggning<br>Washtec alaska | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 200<br>4,9<br><0,01<br>31<br>200<br>9,3     |                                     |
| Din Bil, Östermalm                                                                                      | 1            | M                              | P                           | 2 200                   | oljeavskiljare                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 116<br>6,8<br><0,01<br>63,8<br>2500<br>47,6 |                                     |
| Din Bil, Hammarby                                                                                       | 1            | M                              | P                           | 7 000                   | oljeavskiljare                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 265<br>12,3<br>0,08<br>190<br>8600<br>53    |                                     |
| Din Bil, Bromma                                                                                         |              | M                              | P                           | 8 000                   | oljeavskiljare                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 526<br>47,4<br>0,58<br>1591<br>47600<br>216 |                                     |
| Sixt, Tegelbacken<br>Prov ej taget pga ägarbyte                                                         |              | M                              | P                           | 5 000                   | oljeavskiljare                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                             |                                     |
| Europeiska Motor Vällingby                                                                              |              | M                              | P                           | 5 000                   | koalescens-<br>avskiljare                             | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 120<br>7,5<br>0,04<br>170<br>6000<br>54,6   |                                     |
| Europeiska Motor Ropsten<br>Dygnspröv                                                                   | 1            | M                              | P                           | <2000                   | oljeavskiljare                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                             |                                     |
| Hertz                                                                                                   | 1            | M                              | P                           | 13 000                  | installeras 2010                                      | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 43<br>2,1<br>0<br>20,3<br>19040<br>10       |                                     |
| Liselotte Lööf, Vanadisberget<br><br>tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per<br>fordon accepteras | 1            | M                              | T                           | 812                     | oljeavskiljare                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 320<br>22<br>0,09<br>211<br>5100<br>147     |                                     |
| Mabi hyrbilar, Roslagsgatan 38<br>Överklagat beslut                                                     | 1            | M                              | P                           | 3 000                   | oljeavskiljare                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                             |                                     |
| Mobility Motors/ Nissan verkstad                                                                        | 1            | M                              | P                           | 1 500                   | oljeavskiljare                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 50<br>2,4<br>0,01<br>27,6<br>15700<br>16,6  |                                     |
| O & CT<br><br>tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per<br>fordon accepteras                        | 1            | M                              | T                           | <1000                   | kemisk                                                | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 279<br>21<br>0,03<br>264<br><br>28          | 553<br>131<br>0,06<br>138<br><br>26 |

|                                                                                                                   |   |   |   |                                        |                                                              |                                                                           |                                        |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| OKQ8 Brommaplan                                                                                                   | 1 | A | P | 16 000                                 | kemisk fällning<br>tvätten ny sedan<br>2009<br>ingen recirk. | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 240<br>4,8<br>0,002<br>36<br>21        |                                         |
| OKQ8 Bandhagen, Bärbogrand 2                                                                                      | 2 | A | P | 13 900                                 | kemisk fällning,<br>kalk/flock                               | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 175<br>4,8<br>0,03<br>54<br>21         | 207<br>3,8<br>0,03<br>56<br>1190<br>8,9 |
| OKQ8 Globen, Arenavägen 86                                                                                        | 2 | A | P |                                        | kemisk fällning,<br>kalk/flock<br>nytt 2010                  | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 193<br>3,7<br>0,02<br>12<br>4,2        | 236<br>3,2<br>0,01<br>33<br>90<br>4,7   |
| OKQ8 Hägersten, Mickelsbergsväge<br>Provtagning ej skett pga byte av<br>personal                                  | 2 | A | P | 6 600                                  | ny installeras<br>hösten 2012                                | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                        |                                         |
| OKQ8 Fruängen, Elisabeth Tamms<br>automat+GDS                                                                     | 2 | A | P | 15 000                                 |                                                              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 223<br>4,8<br>0,01<br>45<br>12         | 150<br>2,1<br>0,01<br>30<br>290<br>5,6  |
| OKQ8 Rinkeby, Rinkebysvägen 66<br>automat+GDS<br><br>2:a veckoprovet kunde ej tas pga.<br>arbete med marksanering | 2 | A | P | 8 500<br>+<br>10 521                   | kemisk fällning                                              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 78<br>1,5<br>0,02<br>6,7<br>50<br>1    |                                         |
| OKQ8 Skärholmen, Ekholmsvägen                                                                                     | 1 | A | P |                                        | kemisk fällning                                              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 207<br>4,4<br>0,04<br>35<br>23         |                                         |
| OKQ8 Slussen, Katarinavägen 16 A<br>automat+GDS                                                                   | 1 | A | P | 10 000                                 | Biologisk rening<br>ingen recirk.<br>sandfilter              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 152<br>3,1<br>0,01<br>55<br>2130<br>23 |                                         |
| OKQ8 Vällingby, Jämtlandsgatan 13<br>automat+GDS                                                                  | 2 | A | P | Automat<br>11 079<br><br>GDS<br>27 654 | bioKleen                                                     | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 178<br>2,2<br>0,02<br>10<br>4,8        | 143<br>5,3<br>0,03<br>50<br>2,5<br>30   |
| OKQ8 Västberga, Kontrollvägen 2                                                                                   | 2 | A | P | 33 170                                 | kemisk fällning,<br>kalk/flock                               | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 200<br>2,7<br>0,02<br>38<br>4,4        | 197<br>11<br>0,256<br>19<br>260<br>12   |
| OKQ8 Årsta, Partihandlarvägen 18<br>automat+GDS                                                                   | 2 | A | P | 10 000                                 | kemisk fällning,<br>kalk/flock                               | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 178<br>8,4<br>0,012<br>53<br>36        | 125<br>5<br>0,024<br>71<br>2810<br>16   |



|                                                                                 |   |     |   |                |                                                                        |                                                                           |                                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nya Akallagaraget<br>Ej utfört prov. Tar nya i jan 2013                         | 1 | M   | P |                | oljeavskiljare                                                         | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                           |                                       |
| Polishuset, Bergsgatan                                                          |   | M   | P |                | Linclean<br>Rening med ozon                                            | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 100<br>1,9<br>0,01<br>35,1<br>110<br>11,2 |                                       |
| Polisen, Södermalm                                                              |   | M   | P | högst<br>2 000 |                                                                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 50<br>1,7<br>0<br>12,1<br>130<br>1,5      |                                       |
| Preem Bredäng, Slottgårdsvägen 12                                               | 1 | A   | P | 12 000         | byte aktuellt 2012<br>linclean ozongenera                              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 87<br>2,3<br>0<br>43,5<br>400<br>3,4      |                                       |
| Preem Globen                                                                    | 1 | A   | P | 17 122         | Biologisk rening<br>recirkulation 75%<br>Tvätt fr. 2006<br>svanenmärkt | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 58<br>6<br>0<br>35<br>900<br>23           |                                       |
| Preem Hässelby, Lövkojsgränd<br>Endast ett veckoprov taget.                     | 2 | A   | P | 6 000          | Biologisk rening<br>inst 2009<br>washtec alaska bio                    | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                           | 77<br>5,4<br>0,06<br>154<br>616<br>39 |
| Preem Islandstorget<br>icke fullständiga uppgifter<br>Vattenförbrukning saknas. | 1 | A   | P |                | Biologisk rening                                                       | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                           |                                       |
| Preem Normälarstrand                                                            | 2 | A   | P | 14 300         | Biologisk rening                                                       | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 208<br>5,2<br>0<br>52<br>750<br>33        | 69<br>3,5<br>0<br>124<br>37           |
| Posten Meddelande, Blekholmsgata                                                | 1 | M   | P | 5 000          | oljeavskiljare                                                         | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 69<br>1,9<br>0<br>40<br>280<br>17         |                                       |
| Peugeot Sätra                                                                   | 1 | A+M | P |                | oljeavskiljare                                                         | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 152<br>3,1<br>0,06<br>48,6<br>152<br>4,1  |                                       |
| Rostskyddsmetoder, Krossgatan 28                                                |   | M   | P | 800            | oljeavskiljare<br>cyklon<br>kemisk fällning                            | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                           |                                       |
| Securitas, Lindhagensplan                                                       | 1 | M   |   | 24 000         | oljeavskiljare                                                         | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 67<br>1,5<br>0<br>1<br>100<br>0,6         |                                       |
| Shell Aspudden<br>Endast ett veckoprov taget.                                   | 2 | A   | P | 16 000         | oljeavskiljare                                                         | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 126<br>3,8<br>0<br>103<br>0,8<br>12,6     |                                       |

|                                                               |   |   |   |        |                                             |                                                                           |                                            |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Shell Bandhagen, Grycksbovägen 7                              | 2 | A | P | 10 775 | kemisk<br>ny 2008?                          | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 219<br>5,3<br>0<br>61,3<br>2500<br>3,3     | 204<br>5,9<br>0<br>161,5<br>1300<br>29,1    |
| Shell Globen, Arenavägen 85                                   | 2 | A | P | 13 000 | kemisk fällning,<br>kalk/flock              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 186<br>9,2<br>0<br>94,3<br>5200<br>17      | 192<br>9,8<br>0<br>169<br>42,3              |
| Shell Kista, Danmarksgatan 54                                 | 2 | A | P | 8 000  | kemisk fällning<br>installerad juni<br>2010 | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 351<br>10,3<br>0<br>10,9<br>600<br>0,6     | 284,1<br>5,5<br>0,03<br>54<br>2500<br>3,8   |
| Shell Ropsten, Ropstenssligan<br>Endast ett veckoprovtaget    | 2 | A | P | 12 200 | kemisk fällning<br>renoverad 2010           | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 113<br>6,9<br>0,01<br>45,2<br>2800<br>31,6 |                                             |
| Shell Spånga, Spångavägen/Bromst                              | 2 | A | P | 8 000  | biologisk rening                            | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 273<br>7,9<br>0<br>101<br>2700<br>27,6     | 284<br>10,6<br>0,1<br>386,6<br>3000<br>40,1 |
| Shell Tensta, Krällingegränd 15                               | 1 | A | P | 1 500  | kemisk rening                               | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                            | 160<br>3,83<br>0,04<br>60,8<br>788<br>16    |
| Shell Ulvsunda, Ulvsundavägen 71<br>Endast ett veckoprovtaget | 2 | A | P | 15 000 | kemisk                                      | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 174,3<br>0,4<br>0<br>4,9<br>20<br>0,1      |                                             |
| Shell Vällingby, Bergslagsvägen 394                           | 1 | A | P | 7 000  | biologisk rening<br>installerat maj 10      | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 111<br>2,6<br>0<br>19,8<br>15<br>8,1       |                                             |
| Statoil Akalla, Finlandsgatan 1                               | 1 | A | P | 14 000 | biologisk rening                            | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 140<br>3,7<br>0,01<br>35<br>192<br>20      |                                             |
| Statoil Alvik, Drottningholmsvägen 1                          | 2 | A | P | 18 000 | biologisk rening                            | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 178<br>2,7<br>0,01<br>23<br>1745<br>8      | 101<br>3<br>0,01<br>48<br>22                |
| Statoil Farsta, Ågesta Broväg                                 | 2 | A | P | 14 000 | biologisk rening                            | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 209<br>12,7<br>0,03<br>106<br>841<br>44    | 223<br>8<br>0,02<br>141<br>49               |
| Statoil Frescati, Roslagsvägen                                | 1 | A | P | 15 000 | biologisk rening                            | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                            | 188<br>3,5<br>0,01<br>90<br>170<br>16       |

|                                                                                                                                                |   |   |   |        |                               |                                                                           |                                       |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Statoil Hammarby Fabriksväg<br>Endast ett veckoprov taget                                                                                      | 2 | A | P | 30 000 | biologisk rening              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 90<br>5,3<br>0,01<br>193<br>422<br>16 |                                |
| Statoil Jarlaplan, Birger Jarlsgatan 6                                                                                                         | 1 | A | P | 17 600 | biologisk rening              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 282<br>1,5<br>0,01<br>32<br>71<br>12  | 108<br>1,7<br>0,02<br>77<br>23 |
| Statoil Lövstavägen 50                                                                                                                         | 1 | A | P |        | Kemisk rening                 | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 63<br>2,1<br>0<br>3<br>115<br>2       | 63<br>2,1<br>0<br>23,9<br>14   |
| Statoil Bandhagen, Magelungsvägen<br>Endast ett veckoprov taget                                                                                | 2 | A | P | 15 000 | biologisk rening              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 165<br>4,6<br>0,01<br>71<br>190<br>18 |                                |
| Statoil Midsommarkransen, Södertä                                                                                                              | 1 | A | P | 21 000 | kemisk rening                 | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 83<br>1,4<br>0<br>43<br>8             |                                |
| Statoil Nynäsvägen/Bogårdsvägen                                                                                                                | 1 | A | P | 20 000 | biologisk rening              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 73<br>2,3<br>0<br>9<br>285<br>8       | 84<br>2,3<br>0<br>10<br>6      |
| Statoil Roslagstull, Birger Jarlsgatan                                                                                                         | 2 | A | P | 50 000 | kemisk                        | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 325<br>3,4<br>0,02<br>12<br>1378<br>6 | 320<br>2,7<br>0,02<br>7<br>5   |
| Statoil Räcksta                                                                                                                                | 1 | A | P | 16 000 | biologisk rening              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 190<br>6,5<br>0,02<br>88<br>754<br>37 | 107<br>2,2<br>0,01<br>50<br>9  |
| Statoil Spånga,Duvbovägen 176<br>Endast ett veckoprov taget                                                                                    | 2 | A | P | 9 000  | biologisk rening<br>från 2003 | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 68<br>1,8<br>0<br>49<br>8<br>1        |                                |
| RenoNorden<br>Ej bedrivit tvätt under perioden<br>tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per<br>fordon accepteras                           | 1 |   | T |        | oljeavskiljare                | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                       |                                |
| Stömma Buss palermogatan<br><br>tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per<br>fordon accepteras<br>prov ej tagits. Installerar vattenmätare | 2 | A | T |        | biologisk rening              | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                       |                                |
| Wash & Drive Fagersjö                                                                                                                          | 1 | M | P | 23 580 | koalescens-<br>avskiljare     | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 50<br>3,5<br>0,02<br>43<br>650<br>15  |                                |
| Wash & Drive Frihamnen                                                                                                                         | 1 | M | P | 24 539 | koalescens-<br>avskiljare     | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 50<br>2,1<br>0,01<br>35<br>6800<br>13 |                                |
| Wash & Drive Solvalla                                                                                                                          | 1 | M | P | 28 742 | koalescens-<br>avskiljare     | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink                        | 50<br>1,9<br>0<br>31                  |                                |

|  |  |  |  |  |  |                     |            |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|------------|--|
|  |  |  |  |  |  | Oljeindex<br>Koppar | 1100<br>12 |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|------------|--|

|                                                                                                                     |   |            |   |                |                                        |                                                                           |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Wash & Drive Älvsjö                                                                                                 | 1 | M          | P | 28 126         | koalescens-avskiljare                  | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 50<br>1,5<br>0<br>35<br>210<br>11           |  |
| Westin Buss<br><br>tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per fordon accepteras                                  | 1 | A          | T | 5 830          | kemisk<br>svanenmärkt<br>bilvårdsmedel | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 296<br>5,3<br>0,02<br>148<br>858<br>222     |  |
| Svenska Bil, Akalla                                                                                                 | 1 | A<br>och M | P | ca 7000        | oljeavskiljare                         | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 197<br>2,2<br>0,01<br>55<br>2445<br>3       |  |
| Sandström Center Spånga<br>Ej utfört provtagning<br>tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per fordon accepteras | 2 | M          | T |                | oljeavskiljare                         | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar |                                             |  |
| Sandström Center Västberga                                                                                          | 1 | M          | T | 1 800          | oljeavskiljare                         | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 240<br>63,6<br>0,21<br>1110<br>72240<br>385 |  |
| Daimler försäljning Akalla<br><br>tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per fordon accepteras                   | 1 | M          | T | 2000T<br>1500P | oljeavskiljare                         | vattenförbr.<br>Bly,Krom,Nickel<br>Kadmium<br>Zink<br>Oljeindex<br>Koppar | 50<br>4,3<br><0,1<br>60<br>4400<br>24       |  |

---

---

---





---

---

---



