

STÄLLNINGSTAGANDE ANGÅENDE KULTURHISTORISK KLASSIFICERING

Fastighet: BECKASINEN 5
Adress: Genomgående fastighet i kvarteret; Valhallavägen 6-10 och
Birger Jarlsgatan 120A-C
Stadsdel: Östermalm

Klassificering: Gul, fastigheten med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Motivering: Fastigheten nr 5 är en del av hela kvarteret Beckasinen där merparten av husen från omkring 1900 revs och ersattes med ny bebyggelse under 1970-talet, en storskalig lösning betecknande för sin tid. Beckasinen 5 har karaktäristiska och tidstypiska form- och materialval och är i stort sett välbevarad. Med sina stora volymer, tunga fasader och okonstlade arkitektur utgör byggnaderna ett påtagligt inslag i stadsbilden.

Historik: Byggnaden uppfördes 1968-1972, efter ritningar från Lettströms arkitektkontor. Byggherre var City Byggnad AB och byggmästare John Mattson Byggnad AB. Tidigare på fastigheten mot Birger Jarlgatan låg Nordstiernans mineralvattenfabrik och mot Valhallavägen stod ett 6 våningar bostadshus. Bägge de äldre fastigheterna var troligen från slutet av 1800-talet.

Beckasinen 5 är en del av en stor sammanhållen bostadsbebyggelse som uppfördes på 1970-talet i kvarterets norra del. Nr 5 uppfördes som bostadshus med kontorslokaler, garage samt bensinstation mot Birger Jarlsgatan. Den stora öppna innergården som går genom hela Beckasinens nybebyggelse, utformades också av Lettströms arkitektkontor. Sedan nybyggnation har inglasning av balkonger utförts (1977). Ytterligare förändringar av mindre slag har sedan skett.

Beskrivning: Fastigheten utgörs av ett större hörnhuskomplex i kvarteret Beckasinens nordligaste del med fasader mot både Valhallavägen, Ingemarsgatan och Birger Jarlsgatan. Byggnaderna på fastigheten Beckasinen 5 är uppförda i 8 våningar, där de översta våningsplanen är indragna och har kungsbalkonger. Nordöstra fasaderna (mot Valhallavägen och mot innergården) är klädda med brunt fasadtegel och ger ett något slutet och återhållen arkitektur. Entrépartier är indragna och med brun plåtinklädnad. Sydvästra fasaderna (mot Birger Jarlsgatan och innergården) har gult fasadtegel och partier av vit betong samt balkonger, numera inglasade. Balkongfronter är i brun plåt. I bottenvåning mot Birger Jarlsgatan finns en bensinstation. Med de olika materialvalen i fasaden och


balkongerna samt kommersiella lokaler i bottenvåningen, ger de sydvästra fasaderna ett mer varierat och tillgängligt uttryck.

Klassificering gjordes med anledning av påbörjat planarbete för Västra Valhallavägen (SBK Dnr 2012-08809-53). Besiktning på plats 2013-01-04.

Värderingsgrupp: stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund, chef för kulturmiljöenheten Anna-Karin Ericson samt antikvarierna Hanna Gårdstedt, Klara Johansson, Suzanne Lindhagen, Lisa Sarban, Hedvig Schönbeck, Gunilla Söderlund, Elisabet Wannberg och Tomas Örn.

Stadsantikvariens ställningstagande till kulturhistorisk klassificering 2013-01-24.

Stockholm den 6 mars 2013



Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie

*Kopia för kännedom till:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Kulturmiljöenheten
Stockholms stadsbyggnadskontor, Planavdelningen*