

	Antal veckor	provtagning	Automatvärmare uett tvätt	Personbilar Tunga fordon	Antal tvättar per år	parameter (liter resp mg/fordon)	säsong 14/15 v2	säsong 15/16 v1	säsong 15/16 v2	Säsong 16/17 v. 1	Säsong 16/17 v. 2	Säsong 17/18 v. 1	säsong 17/18 v.2	Säsong 18/19 v. 1	säsong 18/19 v.2
Anläggning Ankebo Transport, Vattenkraftsvägen (inget prov taget (2017/2018) minibussar	1	5/16/2011 2013/04/09 3/18/2016 3/29/2017 3/4/2019	M	T	3,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar			132 6.7 0 132 15000 62	75 3.7 0.0068 35 890 21					38 1.9 0.0036 16 720 7
Blekhölmén 1 Utredning pågår om vem som är VU	1	2/15/2013 3/9/2017	M	P	ca 2000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar					27 0.34 0.001 3 1 2.5				
Din Bil, Akalla Malaxg.	1	5/3/2011 11/9/2011 11/13/2012 11/11/2013 3/4/2014 5/20/2014 6/24/2014 12/2/2014 1/15/2016 3/1/2016 11/11/2016 3/2/2017 12/13/2017 11/28/2018	M	P	7,500	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar	148 2.3 0 5.8 300 2.5	139 2.4 <0,01 2.8 2200 2	133 2.8 <0,01 18.7 600 4.7	105 1.5 <0,01 17.9 600 1.7	93 1.6 0 8.4 500 3.8	111 1.9 0 26.6 500 5		110 2.3 0 52.9 200 5.6	
Din Bil, Östermalm Frivilliga dygnsprov	1	5/2/2011 11/10/2011 11/21/2012 3/5/2013 11/11/2013 11/11/2014 1/26/2016 1/26/2017 11/14/2017 11/8/2018 11/11/2019	M	P	<2000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		68 1.2 <0,01 6.6 10 2.7		52 1.1 0 6.3 0 30		69 1.3 0 15.6 6.9		52 1.1 0 9.8 0 5.3	
Din Bil, (VW/Audi) Hammarby	1	5/3/2011 11/8/2011 2/14/2013 11/26/2013 1/27/2016 4/20/2016 11/9/2016 3/15/2017 12/13/2017 11/8/2018 2/27/2019	M	P	12,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		68 6 0 44.2 10900 11.6	54 2.1 <0,01 28.8 2700 8.2	49 1.4 0.02 11.2 1400 2.9	57 1.4 0 6.3 30000 3.2	61 1.3 0 16.3 30000 3.2		52 1.1 0 9.8 0 5.3	185 2.6 0 37.2 0 5.6
Din Bil,VW Bromma	1	5/11/2011 11/17/2011 11/21/2012 11/26/2013 11/12/2013 2/16/2016 3/22/2016 11/4/2016 3/22/2017 11/28/2017 2/20/2018 11/28/2018	M	P	7,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		75 2.7 <0,01 62.3 13500 13.5	75 4.1 2.33 315 5.1 15.8	60 1.2 0 5.1 2100 1.3	60 1.3 0 16.8 0 0.2	37 0.4 0 6.5 0 0.4	73 2.3 0 48.8 0 6.6	97 1.7 0 17.4 100 1.8	
Sixt biluthyrning, Vasagatan 2 veckoprover/år sedan jan 2020 Prov taget för nära inpå tömning	2	4/15/2009 4/4/2011 3/7/2017 2/13/2019 2/14/2020 3/30/2020	M	P	5,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar					62 0.4 0 4.4 300 1.8				68 2.7 0.008 49 72 18
Europeiska motor Vällingby dygnsprov		Jun-16 6/7/2017 11/5/2018 2/6/2020			1,600	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		54 2.62 0.01 50.2 1080 19.4		55 7.53 0.04 93.5 2035 55				72 1.4 0.004 8.2 140 4.3	
Europcar Hammarby Inget prov togs vår 2020	1	1/7/2014 3/17/2015 8/22/2017 3/19/2018 1/28/2019			4,947	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar					48 1.1 0.0032 13 5 10		41 1.9 0.003 24 790 11		52 1.8 0.005 17 0.94 6
Europcar, Liljeölmén	1	3/17/2015 OBS! 2015-06-23 6/28/2017 3/21/2018 4/1/2019	M		3,600	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		57 1.8 0.05 42 17000 28		68 2.8 0.006 44 50 35		40 3.2 0.007 41 120 26			38 1.8 0.012 20 67 15
Hertz Klarabergsgatan	1	2011-03-? 1/13/2012 4/16/2013 4/28/2014 4/13/2015 3/31/2016 3/16/2017 3/13/2018 4/1/2019	M	P	13,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		42 1 0.04 21 790 10			78 3.3 0.009 31 4670 21		72 5.7 0.014 79 720 36		78 3.8 0.009 30 210 15

Hertz Odenplansgaraget	1	5/3/2016 3/23/2017 3/13/2018 4/1/2019			5,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar			42 1 0.04 21 0.07 10		63 2.7 0.009 34 180 22		63 3 0.009 46 2310 19		39 2.2 0.003 23 2280 9
Kranpunkten	1	4/12/2018 3/8/2019 3/5/2020	M	P+T	3,500	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar							38 0.5 0 4.4 800 1.8		79 1.3 0 9 600 3.7
Mabi hyrbilar, Roslagsgatan 38	1	5/4/2011 2/17/2016 1/30/2019	M	P	3,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar			73 0.6 0.01 18 410 5						66 1.4 0.003 44 170 7
OKQ8 Brommaplan	2	4/4/2013 1/16/2014 3/13/2014 11/13/2014 2/27/2015 12/3/2015 2/25/2016 2/23/2017 12/4/2017 2/19/2018 11/12/2018	A	P	11,800	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar	240 5.6 0.04 122 360 50	240 8.8 0.024 84 41	249 11.5 0.03 179 55	231 11.4 0.02 116 2770 53	224 10.4 0.027 137 2690 38	255 4.1 0.03 54 310 20	253 6 0.023 99 410 38	226 4.5 0.008 45 410 27	185 7.8 0.0152 70 26
OKQ8 Bandhagen, Bårbogränd 2	2	11/22/2012 2/28/2013 1/7/2013 1/23/2014 1/6/2014 1/29/2015 11/5/2015 1/28/2016 11/3/2016 1/26/2017 11/27/2017 3/18/2019	A	P	15,500	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar	127 1.5 0.01 13 710 8.8	131 1.5 0.008 46 17	134 2.1 0.009 33 10	130 1.2 0.004 11 180 4.3	121 4.3 0.01 25 450 12	122 1.1 0.002 6.1 0.7	?	?	113 3.5 0.011 69 6770 21
OKQ8 Globen, Arenavägen 86	1	12/6/2012 4/11/2013 1/16/2014 4/1/2015 3/17/2016 3/30/2017 3/19/2018 1/7/2019 11/18/2019	A	P	33,400	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar			152 1.8 0.005 36 270 10		197 2.5 0.003 12 120 10		210 3.1 0.009 29 760 17		183 3.5 0.012 27 310 15
OKQ8 Hägersten, Mickelsbergsvägen 2	2	1/15/2009 4/22/2009 1/29/2010 4/23/2010 2/24/2011 4/7/2011 12/13/2012 2/21/2013 11/14/2013 1/30/2014 11/20/2014 1/29/2015 11/5/2015 1/28/2016 12/22/2016 3/30/2017 11/13/2017 2/12/2018 11/5/2018 2/18/2019	A	P	6,600	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar	177 2.9 0 35 1760 14	160 2.2 0.003 6.7 10.4	161 11.2 0.05 126 35	328 11.5 0.01 108 850 29	258 2.6 0.004 18 6	195 10.9 0.035 135 1150 33	134 6 0.012 116 170 40	128 5.7 11 50 170 14	115 7.2 0.013 53 21
OKQ8 Fruängen, Elisabeth Tamms Gat automat+GDS	1	3/31/2008 4/14/2008 1/15/2009 1/29/2010 4/9/2010 3/2/2011 4/7/2011 11/17/2011 1/17/2013 4/11/2013 11/21/2013 3/5/2015 2/16/2017 2/5/2018 1/14/2019 11/25/2019	A	P	15,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		147 2.9 0.007 21 4110 30		122 3.3 0.06 17 930 8		177 3.9 0.012 61 7460 21			110 2 0.002 5.3 590 3.4
OKQ8 Farsta, Forshagagatan1	2	2/13/2014 5/8/2014 12/4/2014 2/5/2015 11/26/2015 2/18/2016 11/24/2016 11/20/2017 2/12/2018 2/20/2019 5/21/2019	M	P	>5000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar	85 2.6 0.01 48 2720 16	75 3.9 0.02 90 2250 23	85 3.8 0.07 82 6290 22	85 2.2 0.02 47 9350 16		85 3 0.013 50 6630 18	85 4.1 0.016 71 10210 24	85 6.5 0.012 61 12750 19	85 1.1 0.009 17 650 5
OKQ8 Rinkeby, Rinkebysvängen 66 automat+GDS	1	1/15/2008 4/9/2008 12/3/2008 3/25/2009	A	P	15,000 + 11,700	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink		94 1.2 0.03 4.8		115 1.5 0.016 5.9		114 1.2 0.019 8		137 1.7 0.007 4	

		2/11/2010 3/10/2010 3/24/2011 4/20/2011 3/22/2012 2/22/2013 4/25/2013 1/16/2014 3/12/2015 1/14/2016 2/9/2017 3/19/2018 12/10/2018				Oljeindex Koppar		20 1.8		10 9.3		490 8		50 2.7		
OKQ8 Skärholmen, Ekholmsvägen 7	1	4/2/2009 1/14/2010 12/14/2010 3/17/2011 11/10/2011 11/29/2012 2/15/2013 11/28/2013 1/22/2015 1/7/2016 1/12/2017 2/5/2018	A	P	>5000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		123 1.5 0.004 11 330 11		118 1.3 0.01 18 680 11		126 3.3 0.015 55 1220 16		111 7.2 0.002 5 47 12		
OKQ8 Vällingby, Jämtlandsgatan 139, C	1	3/5/2008 2008-04-17 2/26/2009 5/11/2009 3/11/2010 4/29/2010 3/15/2011 4/21/2011 1/12/2012 3/1/2012 11/1/2012 2/28/2013 1/7/2016 1/17/2017 3/19/2018 11/12/2018	A	P	Automat 11,079 GDS 27,654	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		103 2.7 0.003 12 370 4.1		108 2 0.005 14 170 8		120 4.1 0.1 24 3360 24		114 3.4 0.002 30 2060 11		
OKQ8 Västberga, Kontrollvägen 2	2	2/26/2009 4/9/2009 1/22/2010 3/31/2010 12/13/2010 3/16/2011 1/12/2012 12/20/2012 4/18/2013 12/19/2013 11/27/2014 2/10/2015 2/25/2016 11/24/2016 3/23/2017 11/27/2017 3/5/2018 11/5/2018 2/18/2019 11/25/2019 3/9/2020	A	P	33,170	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		155 2.3 0.1 5.1 7.7	210 2.3 0.014 11 130 9.2	218 2.6 0.01 10 250 10	228 5 0.03 30 9.1	225 2.5 0.018 32 13	391 2.7 0.012 29 80 13	305 2.3 0.005 37 35 9	295 3 0.133 35 150 10 26	275 13.9 0.023 137
OKQ8 Årsta, Partihandlarvägen 18	2	2/18/2008 4/1/2008 1/30/2009 4/22/2009 1/29/2010 4/23/2010 3/9/2011 4/12/2011 11/10/2011 3/15/2012 11/15/2012 3/21/2013 11/28/2013 2/13/2014 12/11/2014 3/12/2015 11/12/2015 4/7/2016 11/24/2016 3/23/2017 11/27/2017 4/9/2018 11/5/2018 2/18/2019	A	P	14,800	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		144 6.3 0.02 52 23	149 2.9 0.007 28 15	157 5.1 0.06 57 30	141 2.6 0.01 28 3650 12	126 3.2 0.009 34 4920 16	107 1.5 0.024 12 4720 4.1	123 4.7 0.02 54 3810 21	103 1.5 0.014 9.4 0.5 4.3	110 3 0.007 16 9
Nya Akallagaraget	1	3/18/2011 2/28/2013 2/5/2015 1/31/2020	M	P	<5000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar										
Polishuset, Bergsgatan auto tvätt trasig 2016/2017 även 2017/2018	1	4/11/2011 1/11/2012 2/14/2013 4/9/2014 1/28/2015 1/23/2017 6/10/2019 2/5/2020	M	P	10,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar				?					118 1.3 0.01 4 1.334 1.03	
stickprov red. Halt										?						
3-dagarsprov										?						
Överskridanden inom mätosäkerhet										?						
Polisen, Torkelknutssons gata		1/11/2012 2/12/2013	M	P	<2000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel				?						

stickprov	redovisad halter		1/28/2015 1/23/2017				Kadmium Zink Oljeindex Koppar				?	?	?					
Polisen Söderort, västberga Gårdsväg	1	3/10/2016 1/23/2017 5/8/2018	A	P	<2000		vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		350 3.4 0 49.7 1300 12.7		350 5.4 0 60.9 9500 36.1		128 2.95 0 10 200 5.7					
Preem Bredäng, Slottgårdsvägen 121	1	Dygn 2009-01-27 Dygn 2010-03-24 3/9/2011 1/19/2012 3/14/2013 12/6/2013 10/31/2014 12/9/2015 12/9/2016 11/7/2017 11/20/2018 12/6/2019	A	P	14,000		vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		87 3.5 0.03 85.4 1100 20.8		103 4.9 0.1 133 2500 35.5		270 6.2 0 122.7 300 38.2			79 2.7 0 64.2 200 16.1		
Preem Globen	1	2/17/2010 1/20/2011 3/5/2012 4/15/2013 12/12/2013 12/12/2014 2/2/2016 10/25/2016 10/26/2018 10/29/2019	A	P	19,000		vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		70 1.9 0 29.9 2000 13.8		80 1.2 0.01 7.9 500 8		92 1.2 0 36.4 0 5			84 1.3 0 13.3 0 5.2		
Preem Islandstorget	1	11/30/2009 3/22/2010 11/22/2010 1/10/2011 1/29/2013 3/26/2013 11/13/2013 1/9/2015 2/18/2015 11/4/2016 11/2/2017 12/4/2018 11/26/2019	A	P	11,000		vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		68 3.9 0 32.8 2200 32.8	70 1.6 0 84 5		162 2.9 0 24.3 0 9.1		101 1.9 0 12.5 300 3.9		133 1.9 0 17.4 400 3.6		
Preem Norrmälarstrand utredningskrav inkl kompl rening 2015	2	12/6/2010 4/18/2011 12/5/2011 3/5/2012 11/12/2012 4/22/2013 2/12/2014 3/20/2014 11/10/2014 5/12/2015 11/9/2015 4/4/2016 11/1/2016 3/7/2017 11/28/2017 3/9/2018 11/21/2018 11/20/2019 3/20/2020	A	P	15,900		vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		97 5.4 0 69.5 1800 33.8	179 5.9 0 27.6 700 17.9	87 3.7 0.01 104.8 49 19.2	99 5.3 0 134 2200 30.1	84 5.4 3.1 134 33.6	107 3.9 0 82.9 300 16.4	99 6.2 0 152.9 38		91 4.1 0 76.4 800 19.8	91 4.6 0 74.5 17.5
Posten Meddelande, Blekholmsgatan	1	5/16/2011 1/26/2012 2/25/2013 3/10/2017 4/9/2018 3/14/2019	M	P	3,000		vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar				40 3 0.01 38 480 30		31 1.7 0.006 18 340 17			28 1.3 0.0034 10 100 4.1		
Peugeot Sätra, Strömsåtravägen	1	3/24/2011 4/26/2012 3/21/2013 4/10/2014 2/12/2015 2/11/2016 3/9/2017 3/26/2018 3/11/2019 3/17/2020	A+M	P	3,000		vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar			134 2.4 0.003 28 160 1		207 2.8 0.003 16 120 2		206 0.3 0.003 4 120 1			158 2.7 0.002 47 3160 5	
fel på pH-reglering Securitas bevakning	1	4/26/2011 3/22/2012 3/21/2013 2/8/2016 2/6/2017 2/6/2018 2/4/2019 2/14/2020	M		24,000		vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		68 0.71 0.007 14 3100 0.6		75 1.7 0.018 16 70 16		59 0.48 0.003 2.9 0.035 5.5			61 0.44 0.004 4.4 0.011 6.3		
Shell Aspudden	2	6/3/2010 12/16/2010 3/28/2011 10/12/2011 12/13/2013 1/9/2015 11/12/2015 2/3/2016 11/18/2016 2/20/2017 11/17/2017 1/18/2018 11/21/2018 1/15/2019	A	P	12,500		vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		51 0.8 0 7.1 100 1.3	49 1.8 0 29.2 6.9	51 1.1 0 22.1 100 1.2	55 3.1 0 66.6 7.2	47 0.6 0 18.5 0 1.2	49 0.7 0 27.5 1.6		56 1.8 0 31.3 3.6	43 1.6 0 31.9 3.4	

[illegible]

		12/20/2011				Zink		5	34		14.2	6.1	8.7	5.7	21.1
		1/9/2013				Oljeindex			0.4	0	8.5	0		0	
		12/4/2015				Koppar		1.8			3.8	2.3	3.3	2.4	8.2
		2/16/2016									5.1				
		10/28/2016													
		2/27/2017													
		11/2/2017													
		2/7/2018													
		10/31/2018													
		1/9/2019													
		10/31/2019													
		1/9/2020													
Circle K Akalla, Finlandsgatan 1	1	3/10/2009	A	P	17,000	vattenförbr.		84	92	92	84	81		84	115
		4/1/2009				Bly,Krom,Nickel		2.2	2.7	3.4	2	1.3		1.8	2.3
		1/25/2010				Kadmium		0	0.01	0	0	0		0	0
		4/23/2010				Zink		19.2	28.8	37.8	35.4	11.4		11	23.2
		3/2/2011				Oljeindex			1600	1100		100		0	
		4/18/2011				Koppar		8.2	7.1	7.2	4	3		4.2	4.7
		12/8/2011													
		11/28/2012													
		2/4/2013													
		12/10/2013													
		1/14/2015													
		12/18/2015													
		2/22/2016													
		11/23/2016													
		1/19/2017													
		11/2/2017													
		10/30/2018													
		1/9/2019													
		10/31/2019													
Circle K, Alvik Drottningholmsvägen	2	3/13/2009	A	P	16,500	vattenförbr.		267	288	288		301	290	301	314
		4/20/2009				Bly,Krom,Nickel		5.6	4.8	4.7		4.7	2.9	5.4	4.7
		12/8/2009				Kadmium		0	0	0.1		0	0	0	0
		4/23/2010				Zink		58.7	69.2	66.2		61.9	49	38.8	72.5
		3/7/2011				Oljeindex		2400		5700		500		600	
		4/20/2011				Koppar		20.8	8.9	28.8		20.1	5.5	5.7	12.6
		11/21/2011													
		3/28/2012													
		12/6/2012													
		12/3/2013													
		4/9/2014													
		2/18/2015													
		11/17/2015													
		10/28/2016													
		11/2/2017													
		2/6/2018													
		11/28/2018													
		1/7/2019													
Circle K Farsta, Ågesta Broväg	2	1/29/2010	A	P	15,000	vattenförbr.		70	72	71		148	101	141	99
		4/9/2010				Bly,Krom,Nickel		1.9	3.8	2.13		2.9	2	1.8	1.8
		6/21/2011				Kadmium		0	0	0.1		0	0	0	0
		12/13/2011				Zink		18.2	52.6	12.1		39.8	68.6	34.1	21
		3/15/2012				Oljeindex		196	548	156		200		0	
		1/15/2013				Koppar		7	17.3	7.1		6.1	15.7	5.5	1.9
		3/18/2013													
		12/23/2013													
		12/9/2014													
		4/28/2015													
		2/8/2016													
		4/13/2017													
		11/6/2017													
		2/7/2018													
		10/26/2018													
		2/13/2019													
		10/29/2019													
		1/7/2020													
Circle K Frescati, Roslagsvägen	1	3/12/2009	A	P	11,700	vattenförbr.		101		64		76		41	43
		4/22/2009				Bly,Krom,Nickel		1.4		0.8		1.1		0.7	1.5
		12/8/2009				Kadmium		0		0		0		0	0
		4/12/2010				Zink		12.9		8.3		14.9		4.7	30.4
		2/21/2011				Oljeindex		100		0		200		0	
		2/9/2012				Koppar		7.1		1		1.3		0.8	4.7
		12/3/2012													
		11/21/2013													
		3/21/2014													
		12/4/2014													
		1/4/2018													
		11/27/2018													
		1/30/2019													
		11/21/2019													
Circle K Hammarby Fabriksväg	1	3/13/2009	A	P	16,600	vattenförbr.		63	65		72	56	310	61	105
		4/22/2009				Bly,Krom,Nickel		0.57	5.2		3.8	2	1.3	0.9	4.7
		2/19/2010				Kadmium		0	0		0	0	0.2	0	0
		4/9/2010				Zink		3.7	10.3		12.2	7.5	32.8	7.3	28.9
		4/20/2011				Oljeindex		30				0		0	
		12/13/2011				Koppar		0.8	3.4		2.6	0.9	4.2	0.7	3.1
		3/22/2012													
		11/20/2012													
		2/11/2014													
		12/12/2014													
		11/4/2015													
		2/1/2016													
		2/2/2017													
		10/25/2017													
		1/5/2018													
		1/4/2019													
		11/20/2019													
Circle K Jarlapan, Birger Jarlsgatan 68	2	3/12/2009	A	P	18,500	vattenförbr.		76		417	69	70	76	59	44
Tvätten stängde april 2020		4/16/2009				Bly,Krom,Nickel		1.1		3.3	0.8	3.5	5	1.7	2.3
		4/20/2010				Kadmium		0		0.1	0	0.3	0	0	0
		3/7/2011				Zink		9.9		16.7	17.9	28	10.1	7.7	16.4
		4/18/2011				Oljeindex		200		7900	100	0		0	

		12/14/2011 4/17/2012 12/3/2012 11/28/2013 2014- 11/28/2014 11/3/2015 12/9/2016 1/30/2017 11/16/2017 1/3/2018 11/2/2018 1/9/2019 11/7/2019				Koppar		6.9		300	1.7	16.4	4.2	4.1	6.5
Circle K Hässelby Löfstavägen 50	1	1/19/2010 3/25/2010 3/15/2011 4/21/2011 11/21/2011 4/19/2012 4/22/2013 4/7/2014 2/10/2015 1/5/2017 1/3/2018 11/20/2018 12/5/2019	A	P	22,300	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		52 2.4 0 85.1 1000 9		44 0.3 0 4.8 0 2.2		70 0.8 0 5 0 0.9		68 1.2 0 4.6 0 1.3	
Circle K Högdalen, Magelungsvägen 15	2	3/13/2009 3/2/2010 4/9/2010 3/1/2011 4/7/2011 2011-01-01? 3/22/2012 1/10/2013 11/19/2013 4/16/2014 1/28/2015 3/31/2015 11/26/2015 10/25/2016 2/6/2017 11/21/2017 2/6/2018 3/22/2019 10/29/2019 1/7/2020	A	P	13,800	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar	228 6.5 0.3 155 2200	239 2.1 0 104 1700 8.9		239 14.2 0.22 344 0.3 28.7	197 5.6 0.1 315 27.6	78 1.8 0 128 200 10.9	272 4.9 0.1 112.2 14.6		79 2.4 0 113.5 15.2
Bytte reningsverk hösten 2018															
Circle K Midsommarkransen, Södertälje	1	3/13/2009 4/22/2009 2/19/2010 4/9/2010 3/2/2011 4/8/2011 4/19/2012 11/19/2012 3/7/2013 11/19/2013 4/4/2014 1/21/2015 3/13/2015 11/19/2015 2/3/2016 11/18/2016 11/17/2017 11/21/2018 2/13/2019 12/5/2019	A	P	19,300	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar	92 16.3 0 52.6 10400 27.7	62 2 0 26.7 1400 17.3	54 3.1 0.005 45.6 0 20.6	129 0.3 0 5.7 0 1.3		189 0.3 0 12.4 0 1.1		79 1.5 0 12.3 100 5.4	76 2.1 0 53.3 5.3
Circle K, Nynäsvägen/Bogårdsvägen	1	3/19/2009 1/22/2010 3/18/2010 2/23/2011 4/7/2011 2/1/2012 4/19/2012 11/15/2012 1/23/2014 1/19/2015 11/16/2015 11/23/2016 12/8/2017 11/27/2018 11/28/2019	A	P	18,500	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar		65 3.9 0.01 26 300 9.8		86 1.3 0 17 1000 4.5		57 0.8 0 23.5 0 3.8		119 3.3 0 52 300 14.5	
Circle K Roslagstull, Birger Jarlsgatan 1 Utredning pågår (2020)	1	12/15/2008 3/12/2009 4/16/2009 12/3/2009 4/20/2010 11/23/2010 4/18/2011 12/7/2011 4/20/2012 12/11/2012 4/15/2013 3/21/2014 11/27/2014 11/1/2017 11/2/2018 11/20/2019 1/21/2020 3/17/2020	A	P	39,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium Zink Oljeindex Koppar						311 1.4 0.1 14.7 200		312 2.2 0.1 17.9 7.1	
Circle K Räcksta	1	1/7/2010 3/22/2011 4/20/2011	A	P	17,000	vattenförbr. Bly,Krom,Nickel Kadmium		37 1 0	69 2.1 0.007	66 0.5 0		219 4.5 0		65 1.3 0	87 4 0

[illegible]

