

Provtagningsresultat sommaren 2022

BROMMA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblooming	Kvalitet 2019	EU-bad
Bad Solviksbadet	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Angbybadet	2	23	9	5	9		Utmärkt/Tillfredställande	Ja
Bad Minneberg	1	12	5	6	1		Bra	Nej

FARSTA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblooming	Kvalitet	
Bad Farsta Strandbad	1	8	6	2	0		Utmärkt	Ja
Bad Hökarängsbadet	1	10	6	3	1		Utmärkt	Ja

HÄGERSTEN-ÄLVSJÖ STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblooming	Kvalitet	
Bad Trekanten	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Långsjöbadet		6	6	0	0	Ja	Utmärkt	Ja
Bad Örnberget	1	7	6	1	0		Utmärkt	Nej
Bad Örnberget	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblooming	Kvalitet	
Bad Hässelby allmänna bad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Kanaanbadet	2	24	9	9	6		Utmärkt/Tillfredställande	Ja
Bad Lövestabadet	1	6	6	0			Utmärkt	Ja
Bad Maltesholmsbadet	2	23	9	6	8		Utmärkt/Dålig	Ja

KUNGSHOLMENS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblooming	Kvalitet	
Bad Smedsuddsbadet	2	28	9	10	9		Tillfredställande/Dålig	Ja
Bad Stora Essingen	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej
Bad Fredhäll	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej
Kristinebergs Strand	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej

SKARPNÄCKS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblooming	Kvalitet	
Bad Flatenbdet allmänna	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Flatenbadet barnbad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Skrubba	1	6	6	0	0	Ja	Utmärkt	Nej

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Johannesdalsbadet	1	10	6	4	0		Tillfredställande	Nej
Bad Mälarhöjdsbadet	2	17	12	3	2		Utmärkt/Bra	Ja
Bad Sättrastrandsbad	2	18	12	5	1		Utmärkt/Dålig	Ja

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Långholmens klippbad	1	8	6	2	0		Bra	Nej
Bad Långholmens strandb	1	9	6	2	1		Tillfredställande	Ja
Bad Tanto (Årstaviken)	1	7	6	1	0		Utmärkt	Ja

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Brunsvikens strandbad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja

IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Sköndalsbadet	1	12	4	5	3		Bra	Nej

DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Ekhagen (Lilla Värtan)	1	10	6	4	0		Tillfredställande	Nej

STOCKHOLM EXERGI

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Hässelby strandbad	1	13	6	5	2		Tillfredställande	Nej

317 201 73 43
100% 64% 23% 13%