

A
B
C
D
E

Renhållningsförvaltningen
M I L J Ö O C H U T V E C K L I N G

Handläggare: Göran Hakfors, Helene Personne
Tfn: 08-508 465 19, 08-508 465 72

Renhållningsnämnden

Rapport om fastighetsnära insamling mm

Förslag till beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

Johan Castwall
Direktör

Anita Tärnström
Avdelningschef

Fastighetsnära insamling (FNI)

Informationsinsatser

Den 17:e maj genomförde förvaltningen en information om fastighetsnära insamling till de kommunala verksamheterna i Liljeholmens stadsdel.

Liljeholmens stadsdelsnämnd har därefter inbjudit förvaltningen att medverka och informera allmänheten vid ett nämndemöte den 9:e juni då temat är fastighetsnära insamling och andra avfallsfrågor.

Uppföljning av kontakter med fastighetsägare

Förvaltningen avser att ge Utrednings- och Statistikkontoret i uppdrag att under hösten 2005 genomföra en uppföljande enkätundersökning beträffande andel fastighetsnära källsortering i pilotstadsdelarna Hässelby-Vällingby, Kungsholmen och Norrmalm som inventerades hösten 2003 för att mer detaljerat kunna kartlägga de förändringar som skett under de två gångna åren.

Samverkan med miljömiljardprojektet Sortera Mera!

Den 23:e maj genomfördes en lyckad "kick-off" för samverkan mellan de båda projekten Sortera Mera! och Rådgivning till fastighetsägare. Även angränsande avfallsprojekt inom staden presenterades vid samma tillfälle.

Samverkan avseende byggandet i avfallsprocessen

Förslag till stadens riktlinjer för god hantering av avfall från hushåll och andra brukare, har tagits fram av arbetsgruppen "SAMSA" (SBK, TK, MK, MF och RHF) Förslaget går ut på remiss under juni.

Återvinningsstationer(ÅVS)

Den 2:a juni invigdes på Mariehamngatan i Akalla den första av tio återvinningsstationer som utrustas med nya rymligare behållare av den s.k. Göteborgsmodellen.

Förvaltningen har under maj månad bedrivit tillsyn av ett tjugotal återvinningsstationer, främst i innerstaden och på Stora Essingen. Efter dessa tillsynsrundor kan konstateras att de flesta stationer är relativt välskötta med undantag för viss överfyllnad, enstaka kassar (oftast tidningar) och grovsopor nedanför behållarna.

De stationer som uppvisat störst problematik är följande:

Karlbergsvägen/Norrbackagatan på Norrmalm, Pontonjärgatan och Essinge Kyrkväg på Kungsholmen, men tilläggas skall att vid uppföljande besök har stationerna varit välskötta.