

Stadsdel	Plaskdamm	Teknik ¹	Hygien ²	Omgivning ³	Åtgärder
<i>Bromma</i>	Blacken	☹	☺	☹	
	Båtsmanstorpet	☺	☺	☺	2010
	Dragontorpet	☹	☺	☺	
	Kratsbodaparken	☹	☹	☹	
	Tranebergsparken	☹	☺	☺	
<i>Hässelby-Vällingby</i>	Grötfatet	☹	☺	☺	
	Ådalen	☹	☺	☺	
<i>Kungsholmen</i>	Fredhällsparken	☺	☺	☺	
	Rålambshovsparken	☹	☺	☹	
	Vängåvan	☺	☹	☺	
<i>Norrmalm</i>	Tegnerlunden	☹	☹	☹	2010
<i>Rinkeby-Kista</i>	Akalla By	☹	☺	☺	2010
	Hinderstorp	☺	☹	☹	2009
	Husby Gård	☹	☺	☺	
	Husby V	☹	☺	☺	
	Nystadsparken	☹	☺	☺	
	Trudelutten	☹	☺	☺	2010
<i>Spånga-Tensta</i>	Erikslund	☺	☺	☹	2009
	Nydal	☺	☺	☺	
	Soltunet	☺	☺	☺	
	Spånga By	☺	☺	☺	2009
<i>Östermalm</i>	Gustav Adlofssparken	☹	☹	☺	
	Motalaparken	☺	☹	☺	
	Tessinparken	☹	☺	☹	2010

Sammanfattande tabell av de undersökta plaskdammarna inklusive resultat

Resultat redovisas gällande bedömningar av teknik, hygien och omgivningsfaktorer. I sista kolumnen redovisas att åtgärder utförts eller planeras enligt uppgift från Stadsdelsförvaltningarna.

☺ – tillfredsställande resultat, ☹ – mindre avvikelser, ☹ – allvarliga avvikelser

¹ Här avses bland annat bedömningar av vattnets cirkulation, styr- och reglerteknik, ytor och kröning och reningsfiltrets kapacitet.

² Bedömning av om det finns tillgång till toalett och dusch inklusive bedömning av utformningen.

³ Bedömning av omgivningen avseende hårdgjorda ytor närmast dammen, växtlighet över dammen, topografiskt läge, närliggande aktiviteters påverkan, renhållningen i parken med mera